

SERVICE



BOLAGET<sup>®</sup>

Hudiksvall  
2014-03-10  
Åke Ekblom

Angående spjäll som fastnar i öppet läge på Systemair designkåpa

Vid enstaka tillfällen vid flera snabba knapptryckningar i följd händer det att forceringsspjället i spiskåpa Systemair fastnar i öppet läge efter användning.

Åtgärden för att få spjället att fungera normalt igen är att bryta spänningen till aggregatet genom att dra ur stickkontakten eller bryta säkringen i elcentralen.

Spjället återgår till normalläge och fungerar därefter normalt.

Om problemet kvarstår gör en felanmälan.

Servicebolaget i Sverige AB

Åke Ekblom